



Intela v3.0

MIFO AS 2021




Fremdeles internkontroll av elektriske anlegg, med funksjoner for brann og nødlys.

Men, det stopper ikke der...



FLEKSIBILITET, UTEN GRENSER



- Uavhengig av bransje og fagfelt
- Bygg kontrollstruktur etter eget behov
- Bruk systemets forhåndsdefinerte sjekkpunkt og lister eller lag dine egne
- Design din egen forside til bruk på alle rapporter
- Plattformuavhengig

Demokunde, Molde, Demogata 78 • Årlig kontroll kontorlokale

Informasjon om kontroll

Vedlegg

Oppfyller objektet følgende punkter?

Marker resten som OK

ANDRE OBSERVASJONER

Ok

Avvik...

Ikke aktuell

99-99

Observasjoner som ikke dekkes av kontrollpunktene

+ Måleresultat

+ Kommentar

BELYSNING

07-02

Lysarmaturer virker og lysrør ikke blinker eller gløder

07-04

Lysutstyret er rengjort og ikke plassert nært brennbart materiale

07-07

Ledningskabeler til knutepunkt 1 er forseglet med

Lukk

Fullfør kontroll

- Laget for nettbrett, pc og mobil
 - Krever kun nettleser, innhold tilpasses automatisk
- Lett å finne informasjon om kontrollen
- Raskt og enkelt å fylle ut sjekklister
- Legg til bilde direkte fra enhetens kamera eller galleri
- Mulighet for å legge til sjekkpunkt underveis i kontrollen



Kontrollrapport



Kontrollobjekt: Molde / Demogata 78
Utarbeidet av: Ole Kristian Settem, Demokunde
Inspeksjon utført: 03.06.2020

1. ANDRE OBSERVASJONER

99-99 Observasjoner som ikke dekkes av kontrollpunktene ok

2. BELYSNING

07-02 Lysarmaturer virker og lysrør ikke blinker eller gløder ok

07-04 Lysutstyret er rengjort og ikke plassert nært brennbart materiale ok

07-07 Jordforbindelse til lysutstyr kl 1 er forskriftsmessig ok

07-08 Lysutstyr er uten synlige skader/ mangler og er korrekt installert ok

07-10 Spotlights virker og ikke er montert for nært brennbart materiale ok

3. INDUSTRI/ VERKSTED

06-01 Kabler er godt festet og uten synlige skader/ mangler ok

06-02 Kabler er beskyttet mot mekaniske påkjenninger ok

06-03 Kabler er forskriftsmessig avsluttet ok

06-04 Åpne installasjoner og bevegelige ledninger er ikke innkledd ok

06-08 Kabelkanaler er forsvarlig festet og tilhørende lokk montert ok

06-09 Veggkanaler er godt festet, og uttak er uten skader/mangler ok

06-10 Det er ikke varmgang i bryter, stikkontakter, koblingsbokser etc. ok

- Informative og oversiktlige rapporter
- Valgmuligheter for sortering, gruppering og innhold
- Lagres i systemet som pdf
- Kan sendes på e-post direkte fra Intelta
- Mulighet for å designe egen forside for alle rapporter



Noen av de nye **intela** -funksjonene:

- Ingen installasjon, krever kun nettleser
- Offline funksjonalitet
- Kontroller og avvik kan tildeles en person som får varsel
- Stor base med forhåndsdefinerte sjekkpunkt og sjekklister
 - Naturligvis mulighet for å definere egne
- Umiddelbar oversikt over kommende kontroller og åpne avvik
- Mulighet for kontroll av mange objekt på samme sjekkliste, f.eks på nødlysanlegg der det er greit å ha historikk på hver enkelt armatur



Kontaktinformasjon

- Jostein Kvalshaug | Salg og support
 - 92 88 13 37
 - jk@mifo.no
- Joakim Meringdal | Salg og support
 - 92 88 13 32
 - joakim@mifo.no
- Ole Kristian Settem | Prosjektleder utvikling
 - 93 41 13 65
 - ole@mifo.no